


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK211

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	SLIDE2 5 UP
2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3
6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 ACTECO Srl – NB1880
7. Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	90 mg/Nm ³ – 0,007 %	366 mg/Nm ³ – 0,027 %
CO [mg/MJ]	60 mg/MJ	244 mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	117 mg/Nm ³ / 78 mg/MJ	107 mg/Nm ³ / 71 mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	3 mg/Nm ³ / 2 mg/MJ	9 mg/Nm ³ / 6 mg/MJ
Staub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	19 mg/Nm ³ / 12 mg/MJ	43 mg/Nm ³ / 28 mg/MJ
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	5,1 kW	2,3 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	5,1 kW	2,3 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	91,9 %	94,5 %
Rauchgastemperatur	T[121°C]	T[75,3°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-054-001-21

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate,05/08/2021

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Generaldirektor
Paolo Gosella

