

Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DIN EN 13240: 2001 + A2:2004

<u>Prüfstelle</u> Name, Anschrift	RRF Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH Am Technologiepark 1 D-45307 Essen
Aktenzeichen	RRF - 40 10 2270
<u>Hersteller</u> Name, Anschrift	OLSBERG Hermann Everken GmbH Hüttenstr. 3B, 59939 Olsberg
<u>Feuerstätte</u> Typ, Seriennummer	Raumheizer (Zeitbrandfeuerstätte) Tolima PowerSystem Compact 23/557
Gesamtwärmeleistung	6,3 kW
Raumwärmeleistung	6,3 kW
Wasserwärmeleistung	---
Beschreibung	Raumheizer (Serienmodell) aus Stahlblech, mit Sichtfenster in der selbstschließenden Feuerraumtür, Rost, Aschekasten, Brennstofflagerfach sowie Primär- und Sekundärluftzuführung. Die Prüfungen erfolgten mit vertikalem Anschluss (bezüglich der Emissionen die ungünstigere Variante). Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig.
Auftraggeber	Hersteller
Anlieferungsdatum	12.04.2010
Art der Entnahme	vom Hersteller angeliefert
Prüftechniker	Günther, M.

Kurzbericht der Prüfstelle:

Der Raumheizer Tolima PowerSystem Compact 23/557 hat mit den Prüfbrennstoffen Profilholz 4 x 6 cm, Buchenscheitholz und Holzbriketts alle Anforderungen dieser Norm erfüllt.
 Der Raumheizer Tolima PowerSystem Compact 23/557 wird mit einer Seitenverkleidung aus Stahlblech mit Stahlblech-, Keramik- oder Natursteinabdeckung sowie Seitenverkleidung und Abdeckung aus Keramik oder Naturstein hergestellt.

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Der Prüfbericht mit den Seiten 1 bis 15 und den anliegenden Prüfunterlagen a bis g enthält die Ergebnisse der Prüfung nach dieser Norm.

Essen, 10.06.10

(Ort und Datum)



(Dr. Lücker)

(Stempel und Unterschrift der Prüfstelle)